



EASI

Especialistas en Atención a Sistemas contra Incendios



ESPECIALISTAS EN ATENCIÓN A SISTEMAS CONTRA INCENDIOS

DICTAMEN TÉCNICO FAVORABLE

Condiciones de seguridad y operación del sistema contra incendios

EMPRESA EVALUADA

TRANSFORMADORA AKUHA S.A DE C.V

UBICACIÓN

PARQUE INDUSTRIAL FINSA 76246

FECHA DE EMISIÓN

19 de agosto de 2026

FOLIO

EASI-NMT-2026-142

RESULTADO: FAVORABLE. Las instalaciones y los componentes revisados se reportan en condiciones adecuadas de seguridad, conservación, identificación y operación.

1. Objeto del dictamen

El presente dictamen tiene por objeto hacer constar el estado general del sistema y de los elementos destinados a la prevención, control y combate de incendios en las instalaciones de TRANSFORMADORA AKUHA S.A DE C.V, así como emitir una conclusión técnica respecto de sus condiciones de seguridad y funcionamiento al momento de la revisión.

2. Alcance de la revisión

La revisión comprendió la condición general, ubicación, accesibilidad, identificación y disponibilidad operativa de los equipos visibles que integran la protección contra incendios, incluyendo la red hidráulica, gabinetes y mangueras, hidrantes, extintores, señalización, rutas de acceso y elementos auxiliares asociados.

3. Resultado de la inspección

Durante el recorrido se constató que los componentes revisados se encuentran instalados, identificados y accesibles; no se observaron daños físicos, obstrucciones, fugas o condiciones aparentes que comprometan su funcionamiento. Los gabinetes, válvulas, conexiones y dispositivos de control presentan condiciones adecuadas de conservación y disponibilidad.

La red contra incendios se reporta operativa y con condiciones funcionales para el servicio previsto. La distribución de los equipos permite su localización y acceso oportuno, mientras que la señalización se encuentra visible y corresponde con los elementos instalados.



442 867 6684



ESPECIALISTAS EN ATENCIÓN A SISTEMAS CONTRA INCENDIOS

4. Relación de condiciones verificadas

ELEMENTO	CONDICIÓN REPORTADA	ESTADO
Red hidráulica contra incendios	Instalada, identificada y disponible para operación; sin fugas o daños aparentes.	Favorable
Hidrantes y conexiones	Accesibles, correctamente identificados y en condiciones adecuadas de conservación.	Favorable
Gabinetes, mangueras y válvulas	Completos, visibles, sin obstrucciones y con condiciones físicas adecuadas.	Favorable
Extintores portátiles	Ubicados en puntos visibles, señalizados, accesibles y en condiciones adecuadas para su uso.	Favorable
Señalización de seguridad	Visible, legible y congruente con la ubicación de los equipos y rutas de acceso.	Favorable
Accesibilidad y orden	Áreas de aproximación libres de obstáculos que impidan la atención de una emergencia.	Favorable
Condición física general	Sin corrosión severa, golpes, piezas sueltas o alteraciones visibles que afecten la operación.	Favorable
Identificación y control	Equipos y puntos de operación claramente identificados para facilitar su localización.	Favorable

5. Dictamen

Con base en las condiciones observadas y en el resultado satisfactorio de la revisión general, se emite DICTAMEN FAVORABLE respecto del estado de seguridad y operación del sistema contra incendios de las instalaciones de TRANSFORMADORA AKUHA S.A DE C.V.

Se determina que, al momento de la revisión, los equipos y componentes considerados en el alcance se encuentran en condiciones adecuadas para cumplir su función prevista, sin identificarse observaciones críticas o condiciones que requieran una acción correctiva inmediata.





ESPECIALISTAS EN ATENCIÓN A SISTEMAS CONTRA INCENDIOS





ESPECIALISTAS EN ATENCIÓN A SISTEMAS CONTRA INCENDIOS

7. Consideraciones finales

El presente dictamen describe las condiciones reportadas en la fecha de emisión y deberá conservarse junto con los registros de inspección, prueba y mantenimiento del sistema. Cualquier modificación de las instalaciones, cambio de proceso, daño, activación del sistema o intervención posterior deberá ser revisada para confirmar que las condiciones favorables se mantienen.

Este documento se expide para los fines administrativos y de control interno que correspondan, sin sustituir permisos, vistos buenos o autorizaciones que, en su caso, deban ser emitidos por la autoridad competente.

ATENTAMENTE

TONATIUH ALBARRAN CORDOBA

EASI

Nombre y firma

TRANSFORMADORA AKUHA S.A DE C.V



442 867 6684



NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION

CERTIFICADO DE FINALIZACIÓN DE CAPACITACIÓN

Este certificado se presenta a

Tonatiuh Albarran

2020 NFPA 25, Norma para la Inspección, Prueba y Mantenimiento de Sistemas de
Protección Contra Incendios a Base de Agua Serie de cursos en línea

ID #:
Fecha de Finalización:
CEUs: 2144129999



Jim Pauling
President, National Fire Protection Association



NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION

TRAINING CERTIFICATE OF COMPLETION

This certificate is presented to

Tonatiuh Albarran

2022 NFPA 72: Inspection, Testing, and Maintenance of Fire Alarms Systems Online Training

ID #: 2144151121
Completion Date: 06/06/2025
CEUs: 0.2



Jim Pauling
President, National Fire Protection Association

USO EXCLUSIVO EASI
442 474 6350

Certificate of Attendance

TONATIUH ALBARRAN CORDOBA
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES

has successfully completed training and is hereby certified on

FIRE-LITE ACADEMY - LATIN AMERICA

Issued: Thursday, May 29, 2025
Expires: Monday, May 29, 2028
Certificate #: CL/116-760-3314-28345/277922
Continuing Professional Development Credits: 24


Peeran Mukadam

Sr. Director,
Global Learning & Enablement

 **fire-lite Alarms**
by Honeywell



Harry Barnes
Director, Technical Training

This certificate is valid in the name of the Recipient AND Company together and is rendered invalid should the two separate OR the distributorship of the Company be revoked for any reason.